

Q.19 化学工場で使用するため、油・鉍物油が使えません。鉍油のっていないネバーシーズはありますか？

鉍油のっていないネバーシーズはありません。